

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Абатский муниципальный район

Экз. №1

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»

И.В. Кухта

14 декабря 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

Абатского краеведческого музея

**Муниципального автономного учреждения культуры Абатского района
«Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток»
(МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»)**

Адрес объекта: 627540, Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, дом 21/1

Исполнитель:

Заместитель Директора

МАУК Абатского района «ЦКДО «ИСТОК»

Зорин Олег Николаевич

с. Абатское
2020 г

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАУК Абатского района
«ЦКДО «Исток»
Кухта И.В.
14 декабря 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - *Абатский краеведческий музей*
1.2. Адрес объекта *627540, Тюменская область,
Абатское, ул. Ленина дом 21/1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание трех этажей (подземных этажей -1), 324,0 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка: *нет*
1.4. Год постройки здания: *1855 г.*, последнего капитального ремонта: *2007 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *при поступлении финансирования*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Абатский краеведческий музей, структурное подразделение *Муниципального автономного учреждения культуры Абатского района «Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток», МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.21/1
1.8. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности - *муниципальная*
1.10. Территориальная принадлежность – *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация - *Отдел по делам молодежи и спорта администрации Абатского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - *культура*
2.2 Виды оказываемых услуг – *музейная обслуживание населения*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте.*
4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
2.6 Плановая мощность - *935*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
общественный транспорт – *маршрут 1- РДК- район «Черемушки» - РДК,*

маршрут 2 – РДК- ул.Маслозаводская - РДК.

маршрут 4 – РДК- Миграционная служба - Автостанция - РДК

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м**

3.2.2 время движения (пешком) - **10 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть (спуск с остановки общественного транспорта)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (пандус отсутствует)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *основные функциональные зоны доступны условно для инвалидов категорий Г,У. Оборудование объекта для инвалидов категорий К,О,С технически невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не требуется
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, в случае если технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *при условии поступления дополнительного финансирования*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *основные функциональные зоны станут доступны для инвалидов категорий Г,У. Оборудование объекта для инвалидов категорий К,О, С технически невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **Б**

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

2. Согласование с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Абатского муниципального района.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата - **да**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» декабря 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «14» декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАУК Абатского района
«ЦКДО «Исток»
Кухта И.В.
14 декабря 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте.

- 1.2. Наименование (вид) объекта - *Абатский краеведческий музей*
1.2. Адрес объекта *627540, Тюменская область,
Абатское, ул. Ленина дом 21/1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание трех этажей (подземных этажей -1), 324,0 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка: *нет*
1.4. Год постройки здания: *1855 г.*, последнего капитального ремонта: *2007 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *при поступлении финансирования*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Абатский краеведческий музей, структурное подразделение Муниципального автономного учреждения культуры Абатского района «Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток», МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.21/1
1.8. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности - *муниципальная*
1.10. Территориальная принадлежность – *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация - *Отдел по делам молодежи и спорта администрации Абатского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - *культура*
2.2 Виды оказываемых услуг – *музейное обслуживание населения*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте.*
4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
2.6 Плановая мощность - *935*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

общественный транспорт – *маршрут 1- РДК- район «Черемушки» - РДК,*

маршрут 2 – РДК- ул.Маслозаводская - РДК.

маршрут 4 – РДК- Миграционная служба - Автостанция - РДК

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *200 м*

3.2.2 время движения (пешком) - *10 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (спуск с остановки общественного транспорта)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (пандус отсутствует)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не требуется
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, в случае если технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
Кухта Ирина Валерьевна, директор МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток», тел: 8(34556) 51-7-50

1.1. Имя

1.2. Адрес

1.3. Контакт

1.4. Контакт

1.5. Контакт

1.6. Контакт

1.7. Контакт

1.8. Контакт

1.9. Контакт

1.10. Контакт

1.11. Контакт

1.12. Контакт

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАУК Абатского района
«ЦКДО «Исток»
Кухта И.В.
14 декабря 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№1

Абатский муниципальный район

14 декабря 2020 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - *Абатский краеведческий музей*
1.2. Адрес объекта *627540, Тюменская область,
Абатское, ул. Ленина дом 21/1*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание трех этажей (подземных этажей -1), 324,0 кв.м*
- наличие прилегающего земельного участка: *нет*
1.4. Год постройки здания: *1855 г.*, последнего капитального ремонта: *2007 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *при поступлении финансирования*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Абатский краеведческий музей, структурное подразделение Муниципального автономного учреждения культуры Абатского района «Централизованное культурно-досуговое объединение «Исток», МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ,
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.21/1
1.8. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности - *муниципальная*
1.10. Территориальная принадлежность – *муниципальная.*
1.11. Вышестоящая организация - *Отдел по делам молодежи и спорта администрации Абатского муниципального района.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Тюменская область, Абатский район, с.Абатское, ул.Ленина, д.10

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности - *культура*
2.2 Виды оказываемых услуг – *музейная обслуживание населения*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте.*
4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории.*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
2.6 Плановая мощность - *935*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

общественный транспорт – *маршрут 1- РДК- район «Черемушки» - РДК,*

маршрут 2 – РДК- ул.Маслозаводская - РДК.

маршрут 4 – РДК- Миграционная служба - Автостанция - РДК

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - *200 м*

3.2.2 время движения (пешком) - *10 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (спуск с остановки общественного транспорта)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет* (пандус отсутствует)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	1
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2,3	2,3,4
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ (Г,У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *основные функциональные зоны доступны условно для инвалидов категорий Г,У. Оборудование объекта для инвалидов категорий К,О,С технически невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не требуется
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, в случае если технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *при условии поступления дополнительного финансирования*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *основные функциональные зоны станут доступны полностью для инвалидов категорий Г,У. Оборудование объекта для инвалидов категорий К,О, С технически невозможно - организация альтернативной формы обслуживания.*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - **Б**

4.4. Для принятия решения требуется:

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование с отделом по делам культуры, молодёжи и спорта администрации Абатского муниципального района.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте

на 4 л.

Позтажные планы

на 2 л.

Руководитель рабочей группы:

Кухта И.В., Директор МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Гилева О.Г., Директор Музея

(Подпись)

Зорин О.Н., Зам. директора

(Подпись)

Грауберг М.А., Специалист

(Подпись)

Фёдорова А.А., Специалист

(Подпись)

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Абатский краеведческий музей, с. Абатское, ул. Ленина, 21/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	КОСГУ	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к учреждению	ДПВ	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна для всех категорий инвалидов и МГН

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Абатский краеведческий музей, с.Абатское, ул.Ленина, 21/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	КОСГУ	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	1	1	-	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДУ	1	1	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для всех категорий инвалидов с условием оказания помощи сотрудником в случае возникновения необходимости.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Абатский краеведческий музей, с.Абатское, ул.Ленина, 21/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	2	2	Сильные перепады высоты	КОСГУ	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы работы
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	3,4	Угол уклона лестницы не позволяют установить технические средства адаптации (пандусы, подъемники)	КОСГУ	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы работы
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	КОСГУ	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	2,3	2,3,4	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для категорий инвалидов – Г, У с условием оказания помощи сотрудником в случае возникновения необходимости.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

Абатский краеведческий музей, с.Абатское, ул.Ленина, 21/1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	КОСГУ	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДПВ	-	-	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна для всех категорий инвалидов и других МГН, пути движения к зоне обслуживания ДУ только для инвалидов категорий У,Г с условием оказания помощи сотрудником в случае возникновения необходимости.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Абатский РДК, ул.Ленина 14 с.Абатское

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	КОСГУ	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для всех категорий инвалидов с условием оказания помощи сотрудникам в случае возникновения необходимости. Установка специализированного оборудования технически невозможна.

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от 14 декабря 2020 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Абатский РДК с.Абатское ул.Ленина 14

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Специализированные визуальные информационные средства на объекте установлены не все	КОСГУ	- установка информационного табло («бегущая строка»)	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	КОСГУ	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	--	--	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона доступна условно для категорий инвалидов Г, У с условием оказания помощи сотрудником в случае возникновения необходимости.

**Адресная программа (план) адаптации Абатского краеведческого музея
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***
				Содержание работ*	Вид** работ	
1	2	3	4	5	6	7
6	Абатский краеведческий музей, структурное подразделение МАУК Абатского района «ЦКДО «Исток»	с. Абатское Ленина 21/1	1	Установка информационного табло «бегущая строка» (1317 мм * 250 мм)	индивидуальное решение с ТСП	Б

Прошито, пронумеровано
листов «18»

директор МАУК Абатского района
«ЦКДО Исток»

И.В. Кухта

